

THÔNG BÁO
Yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Kiến Tường có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính kèm theo cải tạo mặt sàn chịu lực cho Gantry máy và cải tạo, sửa chữa phòng chì máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) của Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Trần Thanh Hiền, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Trang thiết bị.

- Điện thoại: 0908.444.567.

- Địa chỉ email: pkhth.bvdtm@gmail.com.

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường, số 65, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. (Địa chỉ cũ: Số 65, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 22/7/2025 đến trước 17 giờ ngày 30/7/2025. (Trường hợp gửi thư qua đường bưu điện căn cứ trên ngày giờ báo nhận thư tại bệnh viện). Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Giá báo bao gồm: Thuế VAT, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện, chi phí lắp đặt, chi phí hướng dẫn sử dụng, chi phí bảo hành thiết bị và các chi phí khác.

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 22/7/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính kèm theo cải tạo mặt sàn chịu lực cho Gantry máy và cải tạo, sửa chữa phòng chì máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner), do hãng Hitachi-Nhật Bản sản xuất, cụ thể như sau:

1. Sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 4 lát cắt.

- Model: Eclos.

- Hãng SX: Hitachi-Nhật Bản.

2. Cải tạo mặt sàn chịu lực cho Gantry máy CT-Scanner bao gồm:

- Nâng hệ thống máy lên.

- Tháo dỡ lớp gạch tại mặt đế Gantry.

- Đổ Epoxy chịu lực chống rung cho máy.

3. Chi phí cải tạo, sửa chữa phòng chĩ máy CT-scanner.

- Cải tạo, sửa chữa phòng CT.
- Ốp chĩ phòng CT.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.



GIÁM ĐỐC *Mr.*

Chung Văn Kiều